# **AVERTISSEMENTS AGRICOLES**

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

## **REGION CHAMPAGNE-ARDENNE**

Bulletin n° 123 du 19/10/90

COLZA

Charançon du bourgeon terminal

Intervenir

Barîs

Présence

Pucerons

Poursuite des infestations

Limaces

Dégâts localisés

CEREALES

Pucerons

Poursuite du vol intensif

NE PAS OUBLIER DE COMMANDER LA PLAQUETTE DES RESULTATS D'EXPERIMENTATION 1989-1990. IL RESTE ENCORE QUELQUES EXEMPLAIRES!

### COLZA

Stade 3 à 8 feuilles.

# Charançon du bourgeon terminal

### Situation

Les captures en cuvette jaune se poursuivent sur l'ensemble de la région mais à un niveau plus faible que la semaine dernière (1 à 3 captures en moyenne sur 2-3 jours en début de semaine).

L'observation de ces charançons montre un taux de femelles fécondées important mais aucune ponte n'a encore eu lieu.

### Préconisation

Dans les situations concernées, intervenir dès à présent contre le charançon du bourgeon terminal.

# Baris

### Situation


Ce charançon, de couleur noire, est également piégé dans les cuvettes jaunes et peut être confondu avec le charançon du bourgeon terminal (cf dessins ciaprès).

Le 15 octobre, 19 baris ont été capturés à Rumilly les Vaudes (10), 9 à St Germain (10), de même à Pancey (52).

Ces insectes ne posent généralement pas de problème dans notre région. De plus, les pontes n'ont lieu qu'au printemps sur crucifères.

#### Préconisation

Les traitements dirigés contre le charançon du bourgeon terminal permettront d'éliminer ces baris.



Couthorrhynchus nisitassis



Baris laticelli

# **Pucerons**

### Situation

Le vol du puceron vert (Myzus persicae) s'est accru ces derniers jours à la tour. Le niveau de vol du puceron cendré s'est, quant à lui, stabilisé.


Les derniers comptages réalisés en plein champ sont les suivants :

200 F

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux 62, avenue Nationale - La Neuvillette

B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX Téléphone: 26.09.06.43

4100



Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL:

		% pieds
		colonisés
80	Hannogne	14
	Neuflize	6
51	Crugny	26
	Les Petites Loges	40
	Pevy	0
10	Villiers le Bois	6
	Lhuitre	88
	Aix en Othe	12
	Isle Aumont	36
52	Sommermont	0
	Jonchery	16

Préconisation

L'intervention n'est justifiée que lors de fortes infestations (plus de 20% de pieds touchés) sur des colzas chétifs. Dans ces situations, on pourra profiter de l'intervention contre le charançon du bourgeon terminal pour compléter l'action aphicide du traitement (pyrimicarbe, endosulfan+thiométon, fluvalinate, bromophos, phosalone).

## Limaces

### Situation

Dégâts localisés en Haute-Marne.

### <u>Préconisation</u>

Surveiller les parcelles. Intervenir rapidement lorsque c'est nécessaire.


# CEREALES

Stade début levée à 3 feuilles.

### Situation

Vol de R. padi à la tour à succion

### CAPTURES CUMULEES A LA TOUR COMPARAISON 89-90



Poursuite de l'intensification du vol depuis une semaine.

### Pouvoir virulifère

	% pots infectés par le virus	
Semaine d'exposition	1990	1989
03 au 10/09	0 %	
10 au 17/09	2.5 %	55 %
18 au 23/09	16.2 %	34 %
24 au 01/10	16.2 %	39 %
02 au 08/10	3.7 %	36 %

Le pouvoir virulifère des pucerons est nettement plus faible que l'année dernière à la même époque.

## % infestation au champ

Les % d'infestation sont en augmentation et atteignent dans certains cas le seuil d'intervention.

		% pieds	
		touchés	
51	Hermonville	20	
	Unchair	10	
	Bussy-Lettrée	8	
10	Villiers le Bois	4	
	Magny-Fouchard	4	
	Arrentières	28	
	Lhuitre	14	

#### Préconisation

==> Visitez très rapidement les parcelles ayant déjà atteint le stade 2 feuilles. Intervenez immédiatement en cas de présence de pucerons sur 5 à 10 % des pieds.

==> Dans les autres parcelles, l'intervention devra être réalisée dès le stade 2 feuilles s'il y a 10% de pieds porteurs de pucerons.

Attendez les heures les plus chaudes de la journée pour visiter vos parcelles.

## Consultez nos Avertissements

